

大王町・志摩町通学路危険箇所図【大王小学校 No.1】

【危険の内容・状況・要望】

道路がカーブしているところに、畔名方面へ行くバス停があるが、歩道が大変狭く、(雨の日は傘がはみ出すほど)バスを待つ児童の安全確保が難しい。船越方面から来る児童が、バス停で降りてから、学校までの道が大変狭く、車との距離が近く危険である。

【対策内容】

次年度以降も引き続き、安全対策をし、児童への交通安全指導を行う。



大王町・志摩町通学路危険箇所図【大王小学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】

道幅が狭く、通行量も多い。道路片側の側溝に蓋やコンクリートがなく、落ちてしまう可能性あり。車が通ると狭くて事故が起こりそう。

【対策内容】

水路の構造上、蓋の設置が難しく、市道と私有地の境界部分で水路が剥き出しになっているため、オレンジポールを設置して、通行者に注意を促す。



大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 No.3】

【危険の内容・状況・要望】

通学時間と通勤時間が重なると大変危険。スピードを出す車がいる。

【対策内容】

次年度以降も引き続き、安全対策をし、児童への交通安全指導を行う。



大王町・志摩町通学路危険箇所図【大王小学校 No.4】



大王町・志摩町通学路危険箇所図【大王小学校 No.5】

