

阿児町通学路危険箇所図【文岡中学校 No.1】



【危険の内容・状況・要望】

道幅が狭く通行量も多い。華洋台に住む生徒が通る道であるため、利用する生徒が多い。

【対策内容】

側線の引き直しについては、自治会要望で上がっている舗装の修繕時に施工。

阿児町通学路危険箇所図 【文岡中学校 No.2】



阿児町通学路危険箇所図【文岡中学校 No.3】




【危険の内容・状況・要望】

下り坂であるうえ、道がデコボコしているため、非常に危険。昨年度もこの付近で自転車でこけた生徒がいる。

【対策内容】

木の根によって押し上げられている部分について、木を伐採し道路加工を行う。予算の都合もあり全ての箇所を同時に行うことができないため順次対応する。

阿見町通学路危険箇所図 【文岡中学校 No.4】



【危険の内容・状況・要望】

昨年度、本校生徒が交通事故にあった場所である。自動車学校方面から「コーポなかきた」に向け、車が下り坂でカーブとなっている。下り坂でスピードを落とせぬままカーブするため、歩行者が危険である。

【対策内容】

対策内容について検討。