

阿見町通学路危険箇所図【東海中学校 No.1】




阿児町通学路危険箇所図 【東海中学校 No.2】




阿児町通学路危険箇所図 【東海中学校 No.3】



阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 No.4】



阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 No.5】



【危険の内容・状況・要望】

新しくできた県道61号が優先道路で、スピードを出してくる車も多い。自動車での横断が危険なので、横断歩道が必要。

【対策内容】

交差点カラー塗装による安全対策を調整。

阿見町通学路危険箇所図【東海中学校 No.6】

