


大王町通学路危険箇所図【大王中学校 No.1】



大王町通学路危険箇所図【大王中学校 No.2】



大王町通学路危険箇所図【大王中学校 No.3】



【危険の内容・状況・要望】

車からの見通しが悪いうえに、道幅も狭く危険。交差点正面にカーブミラーを設置してほしい。学校から見て交差点右側の横断歩道が遠いため、交差点近くに横断歩道を設置ほしい。

【対策内容】

道路左側に横断歩道が設置されているため設置基準を満たしておらず、道路右側への横断歩道の設置は困難なため、通学時間帯にパトロールを実施する。

カーブミラー設置について、土地の形状や所有者を調査して自治会へ相談したが、カーブミラーの設置要望位置は現在駐車場として使用しており、安全を考慮するとカーブミラーの設置は難しく、交差点周辺の支障木を自治会と調整して伐採することで視界を確保する。