阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 No.1】

【危険の内容・状況・要望】
カーブミラーもあるが、見通しは悪く、坂道で自転車がスピードを緩めずに下っていくと危険である。
【対策内容】
ストップマークを貼付して自転車・歩行者の停止を促す。

阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】
緩やかなカーブで見通しが悪く、横断歩道で待機する生徒の安全確保のため、ガードパイプが必要。
【対策内容】
ポストコーンを設置。

阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 №3】

【危険の内容・状況・要望】
道路を渡るときの横断歩道が消えかけているので少し危険である。
【対策内容】
横断歩道・予告表示の塗り替え。

阿児町通学路危険箇所図【東海中学校 №4】

【危険の内容・状況・要望】
道路に水がたまり、自転車通学をする生徒が通行しにくい状況である。排水処理が必要となる。
【対策内容】
冠水区間の路肩に堆積している土砂の撤去。