大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 №1】

【危険の内容・状況・要望】
道路がカーブしているところに、畔名方面へ行くバス停があるが、歩道が大変狭く、(雨の日は傘がはみ出すほど)バスを待つ児童の安全確保が難しい。船越方面から来る児童が、バス停で降りてから、学校へ来るまでの道が大変狭い。真横を車が通る。
【対策内容】
次年度以降も引き続き、安全対策をし、児童への交通安全指導を行う。

大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 №2】

【危険の内容・状況・要望】
道路片側の側溝に蓋やコンクリートがなく、落ちてしまう可能性あり。墓地へ行く道と大王中学校方面に行く道を通るとき、車が通ると狭くて事故が起こりそう。
【対策内容】
水路の構造上、蓋の設置が難しく、市道と私有地の境界部分で水路が剥き出しになっているため、オレンジポールを設置して、通行者に注意を促す。

大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 №3】

【危険の内容・状況・要望】
歩道が狭く、車があまりスピードをゆるめずに走っている。側溝の蓋がないところがあるので危険。
【対策内容】
次年度以降も引き続き、安全対策をし、児童への交通安全指導を行う。

大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 №4】

【危険の内容・状況・要望】
歩道が狭く、車があまりスピードをゆるめずに走っている。側溝の蓋がないところがあるので危険。
【対策内容】
側溝蓋の設置を行った。

大王町・志摩町通学路危険箇所図 【大王小学校 №5】

【危険の内容・状況・要望】
通学路にはなっているが、歩道と車道の区別がなく、雨天時など傘をさしていると危険であると感じる。児童は左側通行していくが、やなぎだ衣料品店前の五叉路で右方面にいくために横断しないといけないので、交通量の多い時は危険。
【対策内容】
交差点を横断する必要があるのは、児童が左側通行を行っているため、学校側で右側通行するように指導を行う。
道路にストップマークを貼付。