阿児町通学路危険箇所図 【鵜方小学校 №1】



【危険の内容・状況・要望】
車で鵜方駅方面に向かう場合、左の建物と周辺の丈の長い草とで、歩行者の確認が難しい。カーブミラーもあるが確認がしにくいという声がある。直線の道路であるため、スピードが出やすく危険である。R3.5月に事故発生している。
【対策内容】
警察管理の支柱を撤去。
カーブミラーの角度を調整。

阿児町通学路危険箇所図【鵜方小学校 №2】

【危険の内容・状況・要望】
道幅が狭く通行量も多い。鵜方放課後児童クラブ等に向かう際、児童が横断するための安全確認をする位置がわかりにくい（学校方面には黄色の足型はある）。道路上に徐行を示すような表示をつけてほしい。この場所も過去に事故が発生している。
【対策内容】
交差点部に交差点標示を行い（十字マーク）運転者に対して注意喚起。

阿児町通学路危険箇所図 【鵜方小学校 №3】

【危険の内容・状況・要望】
道幅が拡幅されたことによりスピードを出す車が増加。該当箇所は鵜方小学校が近くにあるため、児童が登下校の際、多数利用する。
【対策内容】
「速度落とせ」、「交差点に注意」の表記及びグリーン帯塗装。