浜島町・磯部町通学路危険箇所図 【磯部小学校 No.1】



【危険の内容・状況・要望】
通学路になっている自転車道から一般道に出る路地で、児童が交通事故にあっている場所である（直近の事故：平成30年10月）。朝の時間帯は、通行規制されているが、より周知するために啓発が必要な箇所である。
【対策内容】
横断歩道のストップマークの設置
通行禁止違反の指導取締りを強化する

浜島町・磯部町通学路危険箇所図 【磯部小学校 №2】

【危険の内容・状況・要望】
通学路になっている交差点である。令和元年、その横断歩道を渡っていた親子が、信号無視をした車にはねられる大きな事故が発生している。バイパスは、直線でありかなりのスピードを出す車が多い。今でも、地域の保護者が相当の不安を抱いている。通行車両に安全意識を一層啓発していく必要がある。

【対策内容】
横断歩道のストップマークの設置
信号無視の取締りの強化

浜島町・磯部町通学路危険箇所図 【磯部小学校 No.3】

【危険の内容・状況・要望】
山田地区から自転車で通学する児童が、横断歩道を渡って、学校へ向かうルートであり、横断歩道のストップマークが消えかかっており、向原サイクル前宅のブロック塀に亀裂がみられる。（道幅も狭い。）
【対策内容】
横断歩道のストップマークの設置
伊勢道路入口北側の自転車横断帯2本及び自転車マーク2個が摩耗していたので、塗り替えを実施した。