阿児町通学路危険箇所図 【文岡中学校 No.1】

【危険の内容・状況・要望】
華洋台に住む生徒が通る道であるため、利用する生徒が多いが、道が細いうえ裏道として利用する車も多い。また、草も多く視界が悪く危険である。
【対策内容】
R4・5年度に舗装工事を行い、路面標示の復旧を行っている。
市道沿いの草については年1回除草作業を実施している。

阿児町通学路危険箇所図【文岡中学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】
朝、幼稚園と小学校の送りの車で混雑をしている。そのような状況の中を小中学生が徒歩通学をしており、危険である。
【対策内容】
R6年度交通安全対策工事にて、グリーン帯設置を施工予定。

阿児町通学路危険箇所図 【文岡中学校 No.3】



【危険の内容・状況・要望】
文岡中学校生徒が交通事故にあった場所である。自動車学校方面から「コーポなかきた」に向け、下り坂でカーブとなっている。下り坂でスピードを落とせぬままカーブするため、車が歩行者に突っ込んでいく恐れがある。
【対策内容】
R6年度交通安全対策工事にて、外側線設置を施工予定。