（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
磯部ふれあい公園	地区	UND0001	運動施設	体育館	体育館	1	箇所	2,454㎡	－	平成6年	27年	13年	30年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	497,351	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	UND0002	運動施設	テニスコート	テニスコート	4	面	2,700㎡	－				－	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	28,414	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	UND0003	運動施設	バックネット	バックネット	1	箇所	－	鋼材			15年	36年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	3,892	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	YUG0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	木			7年	17年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	28,504	改築																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	YUG0002	遊戯施設	スプリング	遊具	3	基	－	ステンレス				22年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	406	改築																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	YUG0003	遊戯施設	すべり台	ローラーすべり台	1	基	－	鋼材				30年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	1,090	改築																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	KAN0001	管理施設		夜間照明	6	基	－	鋼材				41年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	69,472	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	KAN0002	管理施設		防球ネット	1	箇所	－	－				－	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	342	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	KAN0003	管理施設		街灯	27	基	－	鋼材				41年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	3,170	更新																2022年度に改修
磯部ふれあい公園	地区	BEN0001	便益施設		屋外便所	1	箇所	30㎡	RC造				71年	×	－	令和2年度	全体的に劣化が著しく早急に措置が必要	A	高	予防	2022	4,311	更新																2022年度に改修
																						636,952																		

概算費用合計（千円）： 636,952