




| 洪水浸水深凡例         |      | 避難行動                                                     |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 家屋倒壊等氾濫想定区域     | 氾濫流  | 堤防決壊等に伴う氾濫流で木造家屋が倒壊するおそれがあることから、早期の立退き避難が必要。             |
|                 | 河岸侵食 | 河岸侵食で家屋が倒壊するおそれがあることから、早期の立退き避難が必要。                      |
| 家屋が水没するおそれのある区域 |      | 最上階が浸水するおそれがあることから、早期の立退き避難が必要。                          |
| その他の浸水想定区域      |      | 床上・床下浸水が想定されることから、立退き避難が望ましいが、状況に応じて、自らの判断により屋内安全確保でも良い。 |
| 浸水想定区域外         |      | このハザードマップでは区域外であるが、他のハザードマップで浸水が示されている可能性があることに注意する。     |

東海川流域の24時間の総雨量1,089mm

| 凡 | 例      |
|---|--------|
|   | 市指定避難所 |
|   | 国道・県道  |

| 市指定避難所    |         |       |
|-----------|---------|-------|
| 施設名       | 電話番号    | 災害種別  |
| 国府地区防災施設  | —       | 洪水 土砂 |
| 国府社会体育館   | —       | —     |
| 甲賀社会体育館   | —       | —     |
| 甲賀地区公民館   | 45-3296 | —     |
| 東海小学校 体育館 | 45-8200 | —     |
| 東海中学校 体育館 | 45-2119 | —     |