

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R5年度実施浜島町・磯部町)

【浜島小学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	浜島	市道桧山路浜島線	大江戸温泉物語伊勢志摩入口付近	ガードレールは断続的に設置されているものの、道幅が広がっており、土地勘のない自動車がスピードを出して走る危険性がある。また、大江戸温泉物語伊勢志摩を利用する旅行客の自動車の出入りも気になる。	大江戸温泉物語伊勢志摩入口にはバス停があり、道幅が広がっているが、その先の道路の幅員が狭いため、区画線を引いて道を絞りこむことで自動車の速度を落とすような対策を講じている。	対策済	志摩市	
2			旧プリンス前から大江戸温泉物語伊勢志摩手前までの道路	道幅が狭く、交通量も多い。グリーン帯がつけられ、運転者の注意を喚起してくれているが、ガードレールもなく、まだまだ安全とは言えない。	道幅も狭いため、ガードレール等の防護柵の設置が難しいため、R4年度に薄くなったグリーン帯について整備を行った。	対策済	志摩市	
3			旧プリンス前交差点付近	一方通行を含む、地域の住民以外にはわかりにくい交差点になっており、運転に注意が集中するあまり、通行中の子どもに注意が向きにくくなる考えられる。	道路管理者と現場確認するも一方通行の標識も明確に設置されており、これ以上の対策は認められないことから、現状のまま様子を見ることとした。	現状維持	鳥羽警察署	浜島中No.4と同じ箇所
4	塩屋	主要地方道浜島阿児線	塩屋バス停付近	バスが停車していると、その先がほとんど確認できない状況になるにもかかわらず、停車中のバスを追い越そうとする自動車があり、横断中の子どもとの事故につながる危険性がある。	バス停の位置を移動することが不可能なため、(三重交通と協議済)今後も児童生徒に対して、交通安全指導を行う。看板の設置について検討。	随時対応	教育委員会	

【浜島中学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	南張	主要地方道浜島阿児線	磯笛トンネル前後の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道まで草木が伸びてきている。避けるために車道まで通らなくてはならない。 ・土砂、落ち葉も多く、通りにくい。 ・歩道と車道の間の植え込みの雑草が生い茂り、歩道が狭くなっている。 ・草木が伸びて、車道から歩道が見えない。バス停がわかりづらい。子どもが転倒しても見つけてもらえない。 ・植え込みを無くせば、草木の件は解消でき、歩道も広がる。または、植え込みを無くして、ガードレールに変更してほしい。 	通学児童の安全確保のため、支障木伐採、除草、防草対策等を実施し、歩道空間の整備を行う。	随時対応	三重県	
2	迫子～塩屋	市道桧山路浜島線 主要地方道浜島阿児線	①歩道に崖崩れの落石(小石も含め)が広がっている ②歩道や路肩に草木が生い茂っている。	①歩道に崖崩れの落石(小石も含め)広がり、自転車通勤するのにハンドルをとられて転倒してしまう。 ②路肩に草木が生い茂り、避けるために車道に広がる箇所がいくつもある。一番伸びているときは、車道の真ん中まで広がることもある。	①歩道上に散乱した落石については、小規模工事に対応している。 ②車道に係る草・木については年3回の除草業務で対応しているが、道路に支障をきたす草・木については、随時対応している。	随時対応	志摩市	
3	浜島	市道桧山路浜島線	①ファミリーマート交差点から自転車細い路地に入る通学路。 ②大江戸温泉からファミリーマートの下り坂	①ファミリーマート交差点から自転車で細い路地に入る通学路に一旦停止がなく、対向車とぶつかる危険性がある。 ②ポールで区切られた歩道が無くなることから道路幅が狭くなり危険である。	①自転車通勤の生徒が一旦速度を落とすようにラバーポールを設置。 ②歩道と防護柵と短距離間であるため現状維持。	対策済	志摩市	
4			プリンス前交差点付近	・信号がないために横断歩道を渡るときでも車が停車せずに走り去ることがたくさんある。	横断歩道標識・標示も明確にされていることから、横断歩行者妨害の指導取締りを強化する。	随時対応	鳥羽警察書	浜島小No.3と同じ箇所

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R5年度実施浜島町・磯部町)

【磯部小学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	穴川	市道木場線	点滅信号手前から駅裏にぬける踏切手前の横断歩道	通学路になっている自転車道から一般道に出る路地で、児童が交通事故にあっている場所である(直近の事故:平成30年10月)。朝の時間帯は、通行規制されているが、より周知するために啓発が必要な箇所である。	横断歩道のストップマークの設置 通行禁止違反の指導取締りを強化する。	対応済 随時対応	教育委員会 鳥羽警察署	
2	迫間	国道167号	迫間西交差点	通学路になっている交差点である。令和元年、その横断歩道を渡っていた親子が、信号無視をした車にはねられる大きな事故が発生している。バイパスは、直線でありかなりのスピードを出す車が多い。今でも、地域の保護者が相当の不安を抱いている。通行車両に安全意識を一層啓発していく必要がある。	横断歩道のストップマークの設置 信号無視の取締りの強化	対応済 随時対応	教育委員会 鳥羽警察署	
3	恵利原	市道川辺中央支線	伊勢道路入口交差点から市道中央線へ行く細い道	山田地区から自転車で通学する児童が、横断歩道を渡って、学校へ向かうルートであり、横断歩道のストップマークが消えかかっており、向原サイクル前宅のブロック塀に亀裂がみられる。(道幅も狭い。)	横断歩道のストップマークの設置 伊勢道路入口北側の自転車横断帯2本及び自転車マーク2個が摩耗しているため、塗り替えを依頼する。	対応済 随時対応	教育委員会 鳥羽警察署	

【磯部中学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	川辺 ～ 迫間	①主要地方道磯部大	①宮前書店前 ②迫間交差点(南勢製菓前) ③ミキビル前	・横断歩道手前のアスファルトに貼られている信号待ちのポイントが薄れている箇所があり、新たに張り替える必要がある。もう一步手前にポイントをずらせないか。(①・②・③) ・逆光で、信号機が確認しづらい。(②・③)	①横断歩道のストップマークの設置。自転車横断帯2本と自転車マーク2個が摩耗しているため、塗り替えを依頼。 ②横断歩道のストップマークの設置。横断歩道3箇所塗り替えを依頼※令和5年度の単価契約で依頼予定。 ③横断歩道のストップマークの設置。自転車マーク4個が摩耗しているため、塗り替えを依頼。	対策済 随時対応	教育委員会 鳥羽警察署	
2	川辺	主要地方道磯部大王	①歩道橋から磯部建設の間の歩道	歩道に隣接している空き家が老化している。歩行者の安全確保のためにコーンが設置されているが、その状態が長期化している。歩道を十分確保するために対策・改善をお願いしたい。(①)	持ち主に対して、対策依頼済。	随時対応	志摩市	
3	成基	主要地方道南勢磯部線	ファミリーマートから堀切まで	歩道が整備されていない箇所があるため、成基地区から自転車通学する生徒の安全確保をお願いしたい。 歩道の整備を検討していただきたい。	一部区間において、歩道整備を行う。	随時対応	三重県	