

質問書の回答について

令和 5年 6月 23日

このことについて下記のとおり回答いたします。

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和5年度 御座配水池他計装設備更新工事
工 事 場 所 志摩市 志摩町 御座 地内他
工事履行期限 契約日から令和6年3月15日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書 6ページ	第4節 残留塩素計(礫部浄水場) (5)測定精度 直線性誤差±3.0%(FS)以内について、無試薬形の残留塩素計では、この精度のものが見当たりません。 直線性誤差±5.0%(FS)ではだめでしょうか。	ご指摘箇所の項目については、「直線性誤差±5.0%(FS)」以内を正としてください。 (日本水道協会発行の水道工事標準仕様書等に準ずる)
2	—		
3	—		
4	—		