大王町・志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 №1】

【危険の内容・状況・要望】
横断歩道の線が消えかかっている。
【対策内容】
令和4年度中に塗り替え済。

大王・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 №2】

【危険の内容・状況・要望】
通勤ラッシュ時、渋滞する車の陰になり、横断する児童の姿が対向車から見えにくい。
【対策内容】
「止まれ」文字塗装。一時停止標識の方向修正。

大王・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 No.3】

【危険の内容・状況・要望】
バスを降りると2回横断歩道を渡る必要がある。時間が短いので、（渡るための）信号の時間を長くできないか。
【対策内容】
横断歩道横断に要する歩行者用信号の時間を20秒から25秒へ変更。

大王・志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 №4】

【危険の内容・状況・要望】
布施田漁協組合からF布施田東バス停方面へ向かう時、歩道が狭いため、車との距離が近く接触の危険性がある。また、運転手から見ても道路が曲がっているため歩行者を確認しにくい。朝、和具方面へ向かうバスに乗る時は道路を横切る必要があるが横断歩道がないため危険である。
【対策内容】
待機場所がなく横断歩道設置が不可能なため、バス停付近の枝払いを行い、歩行者の視界を確保する。

大王・志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 №5】

【危険の内容・状況・要望】
交通量が多く見通しが悪い。道路が狭く路肩部分も少ない。グリーン帯などは難しいだろうか。
【対策内容】
除草業務を定期的に行っている。
木々は所有者確認後に行い、伐採済。