

阿見町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.1】



【危険の内容・状況・要望】

神明小学校から右側通行で坂を下りてくると、旧神明保育所前の道路を渡る横断歩道がないので、横断歩道をつけてほしい。

【対策内容】

既に一時停止規制がなされており、車両が一時停止した際に左右の確認が可能であると解されることから、横断歩道の追加は困難である。児童への交通安全指導を行う。

阿見町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.2】



阿見町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.3】

