阿児町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.1】

【危険の内容・状況・要望】
神明小学校から右側通行で坂を下りてくると、旧神明保育所前の道路を渡る横断歩道がないので、横断歩道をつけてほしい。
【対策内容】
R6年度交通安全対策工事にて、グリーン帯（横断）設置を施工予定。

阿児町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】
白線がほとんど消えている。通学する児童が多いため、グリーン帯や「通学路」表示等、通学路であることの表示がほしい。側溝の蓋もなく、児童が足を落としてしまい、ケガをすることがある。
【対策内容】
R6年度交通安全対策工事にて、交差点付近の外側線設置を施工予定。

阿児町通学路危険箇所図 【神明小学校　No.3】

【危険の内容・状況・要望】
道がせまく、交通量も多い。スピードも出ている。グリーン帯はあるが、通学する児童と通行する車の距離が近いため、ガードレールかガードパイプを設置してほしい。
【対策内容】
歩行する幅が狭く、ガードレール等設置不可であるため現状維持。

阿児町通学路危険箇所図 【神明小学校 No.4】

【危険の内容・状況・要望】
木がかなり道路に飛び出している。カーブなので見通しが悪く危険。
伐採して欲しい。
【対策内容】
所有者に連絡済み。