

大王町・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 No.1】



大王・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 No.2】



【危険の内容・状況・要望】

通勤ラッシュ時、渋滞する車の陰になり、横断する児童の姿が対向車から見えにくい。

【対策内容】

「止まれ」文字塗装。一時停止標識の方向修正。

大王・志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 No.3】



【危険の内容・状況・要望】

バスを降りると2回横断歩道を渡る必要がある。時間が短いので、(渡るための)信号の時間を長くできないか。

【対策内容】

横断歩道横断に要する歩行者用信号の時間を20秒から25秒へ変更。

大王・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 No.4】



大王・志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校 No.5】



【危険の内容・状況・要望】

道幅が狭く通行量も多い。グリーン帯などは難しいだろうか。

【対策内容】

草木が伸びており避けて歩行者やバスがはみ出して運転をしているため、除草・木々枝払いは所有者確認後に行う。