# 浜島町・磯部町通学路危険箇所図【磯部中学校　No.1】

【危険の内容・状況・要望】
・横断歩道手前のアスファルトに貼られている信号待ちのポイントが薄れている箇所があり、新たに張り替える必要がある。もう一歩手前にポイントをずらせないか。（①・②・③）
・逆光で、信号機が確認しずらい。（②・③）

【対策内容】
①横断歩道のストップマークの設置。自転車横断帯2本と自転車マーク2個が摩耗していたので、塗り替えを実施した。
②横断歩道のストップマークの設置。横断歩道3箇所の塗り替えを実施した。
③横断歩道のストップマークの設置。自転車マーク4個が摩耗していたので、塗り替えを実施した。

# 浜島町・磯部町通学路危険箇所図 【磯部中学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】
歩道に隣接している空き家が老化している。歩行者の安全確保のためにコーンが設置されているが、その状態が長期化している。歩道を十分確保するために対策・改善をお願いしたい。
【対策内容】
持ち主に対して、対策依頼済。

# 浜島町・磯部町通学路危険箇所図 【磯部中学校 No.3】




【危険の内容・状況・要望】
歩道が整備されていない箇所があるため、成基地区から自転車通学する生徒の安全確保をお願いしたい。歩道の整備を検討していただきたい。
【対策内容】
一部区間において、歩道整備を行う。