大王町・志摩町通学路危険箇所図 【志摩中学校 No.1】

【危険の内容・状況・要望】
道幅が狭く通行量も多い。生徒は登下校時に崩れそうになっているアパートや車の往来を気にしながら通行している。
【対策内容】
空き家対策の担当部署から、家屋の持ち主に対して随時通知。