

阿児町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.1】



【危険の内容・状況・要望】

豊和苑前バス停を利用するのに横断歩道がないため、道路の横断が危険である。


【対策内容】

該当箇所を歩行する人が少ないため、横断歩道の必要性は乏しい(三重県公安委員会判断)。児童への交通安全指導を行う。

阿児町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.2】




阿見町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.3】



阿見町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.4】



阿児町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.5】



阿見町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.6】



阿児町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.7】



阿児町通学路危険箇所図 【東海小学校 No.9】

