

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R6年度実施阿児町)

【鵜方小学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	鵜方	市道昭和通り線	市道昭和通り鵜方駅に向かう道路	昭和通りが直線でスピードが出やすい。狭い道であるため、歩行者の確認ができてにくい。	横断歩道手前と交差点手前にパンダマークの貼付	対策済	教育委員会	
2		市道宮坂線	市道宮坂線、鵜方小学校から昭和通りに向かう道路	狭い道であるが、通行量が多い。子どもの通学路になっており、横断に危険が伴う。	学校による通学路精査の結果、側溝改良が必要な箇所があるため、工事の施工を行う際にグリーン帯の施工を検討する。	対応中	志摩市	R7年度側溝改良工事を施工
3		市道後沖線	市道後沖線と市道鵜方小学校前線の交差する場所	道幅が拡幅され、以前よりスピードを出す車が増えた。通学路になっており、登下校に危険が伴う。	R6年度交通安全対策工事にて、グリーン帯設置を施工	対策済	志摩市	

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R6年度実施阿児町)

【神明小学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	神明	市道里中幹線	旧神明保育所前交差点	神明小学校から右側通行で坂を下りてくると、旧神明保育所前の道路を渡る横断歩道がないので、横断歩道をつけてほしい。	R6年度交通安全対策工事にて、グリーン帯(横断)設置を施工	対策済	志摩市	
2		市道墓地農協線	昌禅寺から石垣台入口までの道路	白線がほとんど消えている。通学する児童が多いため、グリーン帯や「通学路」表示等、通学路であることの表示がほしい。側溝の蓋もなく、児童が足を落としてしまい、ケガをすることがある。	R6年度交通安全対策工事にて、交差点付近の外側線設置を施工	対策済	志摩市	R7年度、側溝の蓋を設置
3		市道鞆方立神線	農免道路沿いの「ミッシェルランチカフェ」から東口バス停くらいまで	道がせまく、交通量も多い。スピードも出ている。グリーン帯はあるが、通学する児童と通行する車の距離が近いので、ガードレールかガードパイプを設置してほしい。	歩行する幅が狭く、ガードレール設置不可であると説明済	現状維持	志摩市	
4		市道里中幹線	旧保育所から駅方面神社の前あたり	木がかなり道路に飛び出している。カーブなので見通しが悪く危険。伐採してほしい。	所有者に連絡済み。	随時対応	志摩市	

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R6年度実施阿児町)

【文岡中学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	鵜方	市道小向井6号線 市道小向井別荘線	「蕎麦鴨料理 スズキ」から「しまむら 阿児店」 付近に向いて100mの道	華洋台に住む生徒が通る道であるため、利用する生徒が多いが、道が細いうえ裏道として利用する車も多い。また、草も多く視界が悪く危険である。	R4・5年度に舗装工事を行い、路面標示の復旧を行っている 市道沿いの草については年1回除草作業を実施している	対策済	志摩市	
2		市道宮坂線 市道鵜方小学校裏線	鵜方幼稚園(駐車場)付近から鵜方小学校までの道	朝、幼稚園と小学校の送りの車で混雑をしている。そのような状況の中を小中学生が徒歩通学しており、危険である。	R6年度交通安全対策工事にて、グリーン帯設置を施工	対策済	志摩市	
3	神明	市道鵜方神明線	「志摩自動車学校」付近から「コーボなかきた」 付近の道	本校生徒が交通事故にあった場所である。自動車学校方面から「コーボなかきた」に向け、下り坂でカーブとなっている。下り坂でスピードを落とせぬままカーブするため、車が歩行者に突っ込んでいく恐れがある。	R6年度交通安全対策工事にて、外側線設置を施工	対策済	志摩市	

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R6年度実施阿児町)

【東海小学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	甲賀	市道六地藏線	交差点から立神方面へ向かう道路	白線がほとんど消えているので引き直してほしい。	立神西交差点南側の一時停止規制の「止まれ」文字と停止線の塗り直し(鳥羽警察) 舗装状態が悪いため、舗装工事を行う際に白線の引き直しを行う予定(志摩市)	対応済 検討中	鳥羽警察署 志摩市	
2		市道北下島線	東海中学校付近の市道北島線	登校時に交通量が多くスピードを出す車が多い。カーブのある坂道になっており、横道からの飛び出しも危険である。道の片側は崖のため、落ちないように目印等つけてほしい。	反射ストップマークの設置(「スピード落とせ」「とび出し注意」) デリネータを4本設置して注意喚起を行った	対策済 対策済	教育委員会 志摩市	

志摩市通学路交通安全プログラム 通学路危険箇所一覧(R6年度実施阿児町)

【東海中学校】

No.	地区名	路線名	危険箇所	危険の内容・状況・要望	対策内容	対策状況	事業主体	備考
1	甲賀	市道里中学校線 市道北下鳥線 市道岡畑線	東海中学校から珂夫賀神社へ向かう四つ角	カーブミラーもあるが、見通しは悪く、坂道で自転車がスピードを緩めず下っていくと危険である。	ストップマークを貼付して自転車・歩行者の停止を促す。	対策済	教育委員会	
2		県道磯部大王自転車道線	東海中学校を出て甲賀口へ向かう道路	緩やかなカーブで見通しが悪く、横断歩道で待機する生徒の安全確保のため、ガードパイプが必要。	ポストコーンを設置	対策済	三重県	
3		県道磯部大王線	福満寺前の前のT字路	道路を渡るときの横断歩道が消えかけているので少し危険である。	横断歩道・予告表示の塗り替え	対策済	鳥羽警察署	
4	安乗	県道安乗港線	総合エネルギー安乗SSから出口特産物店までの道路	道路に水がたまり、自転車通学をする生徒が通行しにくい状況である。排水処理が必要となる。	冠水区間の路肩に堆積している土砂の撤去	対策済	三重県	