# 志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校　No.1】

【危険の内容・状況・要望】
カーブのため見通しが悪く、歩行者がいても一旦停止せず進む車が多い。歩行者からも車が見にくい。
歩道の菱形のマークが消えかかっている。
道路標識が木々でかくれて車から見えない。
【対策内容】
横断歩道予告表示の塗り替え。
既存の予告標識の視認性の確保。

# 志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 No.2】

【危険の内容・状況・要望】
横断歩道がなく、道路を渡るときに不安そうである。
【対策内容】
遠回りになるが、横断歩道があるところを渡るように指導してもらう。

# 志摩町通学路危険箇所図 【志摩小学校 №4】

【危険の内容・状況・要望】
バス停で降りて反対側に渡るとき、交通量も多く、見通しが悪い。車もスピードが出ていることが多い。
【対策内容】
R7年度交通安全対策工事にてバス停付近の外側線等の引き直しを行う。

# 志摩町通学路危険箇所図【志摩小学校　No.6】

【危険の内容・状況・要望】
スピードを出す車が多く、見通しが悪いためか車が止まらない。
【対策内容】
運転者が横断待機者を視認できるよう、支障となっている草木については伐採を行った。
パトロールを強化する。