様式第２号（第４条関係）

空き家バンク登録カード

<table>
<tr><td>登録番号</td><td colspan="5">R6-0137</td></tr>
<tr><td>物件所在地</td><td colspan="5">志摩市大王町波切</td></tr>
<tr><td rowspan="10">物件情報</td><td>構　　造</td><td>☑木造　□鉄筋コンクリート
□その他（　　）</td><td>階　　数</td><td colspan="2">□平屋建　☑２階建
□その他（　　）</td></tr>
<tr><td>間取り</td><td>6LDK</td><td>建築年月</td><td colspan="2">平成２年　１１月</td></tr>
<tr><td>延床面積</td><td>199.90 ㎡　(60.46 坪)</td><td rowspan="2">状　　態</td><td colspan="2" rowspan="2">☑修繕不要
□修繕必要</td></tr>
<tr><td>敷地面積</td><td>432.49 ㎡　(130.82 坪)</td></tr>
<tr><td>車両進入</td><td>☑可　　□不可</td><td rowspan="3">利用状況</td><td colspan="2" rowspan="3">□放置（　　年　　月から）
☑時々利用　（月２回）
□その他（　　）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公共交通</td><td>(近鉄鵜方)駅まで(8.0)km</td></tr>
<tr><td>(大王公民館停)まで(0.13)km</td></tr>
<tr><td rowspan="3">耐震性能
（旧耐震基準
S56.5 月以前
建築の場合のみ）</td><td>耐震診断</td><td colspan="3">□ 受診済　　□未受診</td></tr>
<tr><td>診断結果（受診済の場合）</td><td colspan="3">□ 耐震性有　　□耐震性無</td></tr>
<tr><td>耐震補強（耐震性無の場合）</td><td colspan="3">□ 補強済　　□未補強</td></tr>
<tr><td colspan="2">売買又は賃貸</td><td colspan="4">☑　売　　却　　□　　賃　　貸</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">価　格・賃貸料
希　望　条　件</td><td>売却希望価格</td><td colspan="3">１８，５００，０００円（ 建物のみ・土地建物 ）</td></tr>
<tr><td>賃貸希望条件</td><td colspan="3">賃　料　　円／月</td></tr>
<tr><td colspan="2">入居の諸条件</td><td colspan="4">敷　金：　　円　　礼　金：　　円　手数料：　　円
その他：（　　）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">設備状況</td><td>電　気</td><td>☑引込済
□未済</td><td>ガ　ス</td><td colspan="2">☑プロパンガス
□その他　　□なし</td></tr>
<tr><td>トイレ</td><td>☑水洗　　□　和式
□汲み取り　　☑　洋式</td><td>上水道</td><td colspan="2">☑公　共
□井　戸　　□その他</td></tr>
<tr><td>風　呂</td><td>☑ガス　□電気　□灯油
□その他(　　)□なし</td><td>下水道</td><td colspan="2">□接続
☑合併浄化槽　□未接続</td></tr>
<tr><td>駐車
スペース</td><td colspan="4">□車庫あり　（　　台分）
☑敷地内にあり　（　３　台分）　　□なし</td></tr>
<tr><td>特記事項</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">その他事項</td><td colspan="4">犬・猫　　可　（　室内・庭　）　・　不　可</td></tr>
</table>

間取り図